LEGENDA TIPOLOGIA INTERVENTI

NOTA: I SOLAI CAMPITI SONO RIFERITI AL PIANO DI CALPESTIO IN OGGETTO

ALTRA PROPRIETA'

INTERVENTO DI TIPO 1: Ricostruzione solaio in acciaio con sostituzione dei profili e posa in opera di soletta collaborante in calcestruzzo leggera strutturale LC30/33 cm 5, connettori, cordolo perimetrale e spinotti

INTERVENTO DI TIPO 2: Rinforzo solaio mediante posa in opera di soletta collaborante in cls alleggerito cm 5, connettori, cordolo perimetrale e spinotti

NOTE

VERIFICARE LA PRESENZA DI ARCHI NELLO STATO DI FATTO E SE NECESSARIO PREVEDERNE IL RINFORZO

VERIFICARE LA PRESENZA DI TRAVI E ARCHITRAVI NELLO STATO DI FATTO E SE NECESSARIO PREVEDERNE IL RINFORZO

LEGENDA TIPOLOGIA SOLAI ESISTENTI

TIPOL.	RIFERIMENTO	CAMPI
T.P. 1	SOLAIO IN LEGNO ACCIAIO RISTRUTTURATO SECONDO IL PROGETTO DELL'ING. CAMATA	CAMPO BC, BD, BE, BF, BG
T.P. 2	NP220 i=94cm TAVELLONI + SOLETTA H=7cm	CAMPO BP
T.P. 3	SOLAIO RISTRUTTURATO ACCIAIO/CLS?	CAMPO BO, BN, BM
T.P. 4	NP240 i=90cm TAVELLONI + SOLETTA H=7cm	CAMPO BL
T.P. 5	NP120 i=90cm TAVELLONI + SOLETTA H=4,5 cm	CAMPO BI
T.P. 6	NP160 i=90cm TAVELLONI + SOLETTA H=4,5 cm	CAMPO BH
T.P. 7	IPE120 i=90cm TAVELLONI + PAV E SOTTOFONDO H=5,2cm+ TAVELLONE INFERIORE E SOFFITTO	CAMPO BR
T.P. 8	IPE160 ACCOPPIATE i=90cmTAVELLONI + PAV E SOTTOFONDO H=3,2cm+TAVELLONE INFERIORE E SOFFITTO	CAMPO BS
T.P. 9	NP300 i=75cm + TAVELLONI+SOLETTA H=8cm + PAVIMENTO E SOTTOFONDO h=4,5 cm+ CONTROSOFFITTO LIGNEO CON TRAVI 40X40 RIVESTITE CON CANNICCIATO E MALTA DI GESSO	CAMPO BT
T.P. 10	HEA 160 E TAVELLONI	CAMPO H'
T.P. 11	IPE 240 E LAMIERA GRECATA (PROG. ING. BALATRONI)	CAMPO A'
T.P. 12	NP 240 i=60cm TAVELLONE INTRADOSSO + DOPPIA ORDITURA LISTELLI IN LEGNO Sp10cm	CAMPO N
T.P. 13	LATEROCEMENTO H = 12+8 +7cm MASSETTO	CAMPO F
T.P. 14	TRAVETTI i=40 cm CON TRAVE ROMPITRATTA ED ASSITO 2cm+PAV LIGNEO 4 cm	CAMPO O
T.P. 15	TRAVETTI LIGNEI (DA 10X13 A 12X17) CON ARCO ROMPITRATTA IN MURATURA+ CONTROSOFFITTO IN CANNICCIATO	CAMPO M
T.P. 16	TRAVI IN LEGNO 14X21 CON i=65cm + ASSITO cm 2.5 + 15cm VUOTO + PAV LIGNEO 4 cm	CAMPO P
T.P. 17	NP140 CON i=80cm+DOPPI TAVELLONI +SOTTONFONDO+PARQUET	CAMPO L
T.P. 18	TRAVI LIGNEE(20X35cm)CON i=1.6m +VOLTINE DI MURATURA h=8cm +PAV LIGNEO 4 cm	CAMPO Q
T.P. 19	VOLTA A PADIGLIONE IN MATTONI h=14 cm + CALDANA IN CLS cm 7,5	CAMPO I
T.P. 20	VOLTA IN LATERIZIO E SOLETTA IN C.A.	CAMPO R
T.P. 21	IPE220 i=64cm TAVELLONI+SOLETTA H=4cm + SOTTOFONDO H=3 cm+PAV.2.5 cm	CAMPO AF
T.P. 22	IPE160 i=93cm TAVELLONI+SOLETTA H=4cm+ SOTTOFONDO H=3 cm+PAV.2.5 cm	CAMPO AG, AH, AI, AL
T.P. 23	IPE140 i=90cm TAVELLONI+SOLETTA H=4cm + SOTTOFONDO H=3 cm+PAV.2.5 cm	CAMPO AM
T.P. 24	TRAVI LIGNEE ED IPE 220 (CONSOLIDATO)	CAMPO BZ
T.P. 25	CAMPO CIA' RISTRUTTURATO SECONDO IL PROGETTO DEL 1996 DI BALATRONI (PROFILI IP240 + LAMIERA GRECATA)	CAMPO CB
T.P. 26	TRAVI LIGNEE 28X32 CON i=1.1m+ TAVOLATO+ SOTTOFONDO	CAMPO NP
T.P. 27	TRAVI LIGNEE 28X32 CON i=1.95m+ TRAVETTI E TAVOLATO+ MALTA ALLETTAMENTO 4 cm+TAVELLE+SOTTOFONDO 5cm+PARQUET	CAMPO NQ
T.P. 28	SOLAIO RICOSTRUITO NEL '97 CON STRUTTURA IN LAMIERA GRECATA E SOLETTA IN CALCESTRUZZO	CAMPO CB
T.P. 29	INDEFINITO	CAMPO NH, NI, NL, NM, NN, NO

PIANTA PIANO PRIMO - scala 1100

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI VULNERABILITÀ DELLA RESIDENZA MUNICIPALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Progettazione
ASDEA SRL
Ing.Andrea Bagagli
Prof.Ing.Andrea Benedetti

il Responsabile del Procedimento:
Dott. ing. Claudio Bondi

il Progettista Coordinatore:
Arch. Michele Berti

CAPITOLO: INTERVENTI LOCALI

QUADRO INTERVENTI PIANO PRIMO

TAVOLA N. 03 IL

SCALA 1100

FORMATO A0

aggiornamenti

DATA OTTOBRE 2016